


Global Sourcing por Desempenho

Encontro de Fornecedores da M - 2019



Contratadas	Média 2017	Média 2018	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	Média 2019	Média Geral
Nova Norte II (Tecbridge/ Elevação/ Humberto) - MN1	99,6%	99,8%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	99,8%	99,8%
SanGlobal (Globalsan/ Rezende) - MS1	97,1%	100,0%	100%	99%	100%	100%	100%	99%	99,7%	98,8%
Trail - MO1	95,0%	99,3%	100%	99%	100%	99%	100%	100%	99,7%	97,9%
Consórcio Itaquera (Construtami/ Crisciuma) - ML2	96,4%	98,1%	97%	97%	98%	96%	98%	97%	97,2%	97,3%
Saneamento Centro (Ypê/ Job/ Crisciuma) - MC2	95,5%	98,0%	100%	100%	97%	100%	97%	97%	98,5%	97,1%
Construtami - ML1	95,6%	97,6%	95%	97%	97%	100%	98%	99%	97,7%	96,9%
Passarelli - MN2	95,2%	97,2%	100%	100%	96%	100%	97%	100%	98,8%	96,8%
Trail - MO2	92,9%	98,6%	98%	97%	98%	97%	100%	99%	98,2%	96,6%
Construtami - MS3	93,7%	98,8%	99%	98%	98%	97%	96%	97%	97,5%	96,5%
Global Billings (Globalsan/ Engiver) - MS2	91,9%	98,2%	100%	100%	100%	98%	100%	100%	99,7%	96,1%
Consórcio Alto Tietê (CTL/ Aliter) - ML3	92,1%	96,5%	100%	100%	100%	99%	99%	99%	99,5%	96,0%
Construtami - MC1	93,4%	96,4%	97%	95%	97%	97%	97%	97%	96,7%	95,3%
Consórcio Performance Guarulhos (Engeform/ CTL/ BBL) -MN							84%	84%	84,0%	84,0%
Consórcio TCE Guarulhos (Construtami/ Trail/ Enorsul) - MN							76%	85%	80,5%	80,5%
Média	94,9%	98,2%	98,8%	98,4%	98,4%	98,6%	95,9%	96,6%	97,7%	96,9%

Satisfação - Pesquisa Pós-Serviço jan/17 a jun/19 - Diretoria M






Prefeitura Municipal de São Paulo



Obra da Sabesp atinge rede de gás e causa incêndio em apartamento no Centro de SP







Sinalização



Envoltória de Areia



Solo Compactado



BGS (Brita Graduada)




Asfalto a Frio (PMF)



Asfalto a Quente (CBUQ)



Resultado Final





Olhar do “cliente”

**Pesquisa
Pós-serviço**

Procedimentos

Instrumento Organizacional			
 Procedimento Operacional Serviços Operacionais REATERRO COMPACTADO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	Vigente		
	PO-000088 - V.1		
NOME: BENEFICIAR MOV/KAIVA TARIFA - STARIFA NOME: BENEFICIAR MOV/KAIVA TARIFA - STARIFA	Data de criação: 19/11/14 Data de revisão: 19/11/14		

1. Campo de Aplicação

86 Procedimentos de Serv. Operacionais

Treinamentos

1.032 terceiros qualificados

**Controle
Tecnológico**

**Controle e
Fiscalização**

**Auto-Fiscalização
via PDA**

**Fotos e Coordenadas
via GPS**



Fiscalização Sabesp



- Todos os serviços;
- FAC – Formulário de Avaliação da Contratada
- IDG – índice de Desempenho Global.

Manual de Fiscalização



- Cadastro de Redes (Sabesp e Comgás);
- Foto aérea;
- Priorização dos serviços;
- Coordenadas dos serviços;
- Fotos da execução



- Amostragem pela NBR 5426;
- Fiscalização de Canteiro, serviços em execução e serviços finalizados;
- Ensaios em Corpos de prova.

Lista Reincidências

reincidências	UN	ugr
5	MC	MCB
3	MC	MCJ
3	MN	MNT
3	MN	MNT
3	MC	MCB
3	MO	MOG
2	MC	MCJ
2	MC	MCJ
2	ML	MLG
2	ML	MLG

PSO | Home

Busca


Ordem por

ID	DATA_CRIACAO	DATA_CANCELAMENTO	STATUS	TIPO	LOCAL	VALOR
30420000	07/08/2022 10:18:57		ATIVAR TUBO	W	3054200-0000	012000000
30420000	07/08/2022 10:26:17		ATIVAR TUBO	W	3054200-0000	012000000
30420000	08/05/2022 08:11:37		REPOSICAO DE ASFALTO - LITRO	X	3054200-0000	012000000
30420000	08/05/2022 08:11:37		REPOSICAO DE ASFALTO - LITRO	X	3054200-0000	012000000
30420000	08/05/2022 08:12:04		REPOSICAO DE ASFALTO (CONCRETO) - LITRO	W	3054200-0000	012000000
30420000	08/05/2022 08:12:04		REPOSICAO DE ASFALTO (CONCRETO) - LITRO	W	3054200-0000	012000000


Imagens de campo

30420000 Tiger






3.350 reposições de pavimento em carteira na M,




sendo 211 (6%) de Reincidências*

(*) considerada reincidência a execução de etapa similar de Reposição de Asfalto-Leito, no mesmo endereço, em prazo de até 90 dias.





- ✓ Ferramenta para monitoramento por UN/UGR/Polo.
- ✓ Mapa das ocorrências com identificação de vias estruturantes/arteriais.
- ✓ Detalhamento até folha de campo (com fotos).
- ✓ Mesma metodologia de “falta de água”, envio de e-mail para nível gerencial acima.
- ✓ Definição das regras no próximo Fórum M.
- ✓ **Implantação 1ª quinzena de julho.**





PSO

Menu

Bairro



Endereço



FC




RGI





unidades

	MC					ML					MN					MO					MS													
M	MCB	MCJ			MCR	MCS	MLG	MLN		MLQ	MNB	MNG	MNL	MNO		MNT	MNU	MOG	MON		MOS	MOU	MSB			MSG	MSL	MSN						
	3	4	9	1	16	26	11	5	53	69	15	25	23	12	73	42	43	13	7	10	33	34	31	32	29	17	41	28	35	36	18	27	14	8

executadas	Não executadas	pendentes	histograma tempo
50k etapas executadas	2.733 etapas não executadas	2.567 2.567 etapas pendentes	

Lista Reincidências				
reincidências	UN	ugr	polo	psoRGI
5	MC	MCB	3	0128237325
3	MC	MCJ	4	0064687309
3	MN	MNT	7	0101384556
3	MN	MNT	7	0101384556
3	MC	MCB	3	0132456001
3	MO	MOG	34	0008070369
2	MC	MCJ	4	0066598885
2	MC	MCJ	4	0068019432
2	ML	MLG	5	0164832270
2	ML	MLG	5	0153323060





Encontro de Fornecedores | Histórico de Solicitações e Fotos SIGES



Menu

Bairro
Endereço
FC
RGI

RGI: 0064687309

LOGRADOURO	HUM_IMOV	COMPLEMENTO	BAIRRO	MUNICIPIO

fotos



etapas de reposição relacionadas ao RGI

fc	DATA_CRIACAO	DESCSIGAO	STATUSSERV	HUMCONTRA
40319180	10/04/2019 17:44:13	LAVAR REDE COLETORA DE ESGOTO PREVENTIVA	X	99999/99-9999
40319599	22/04/2019 18:51:18	SUPRIMIR RAMAL DE AGUA ABANDONADO	X	32542/16-0000
40319599	22/04/2019 18:59:40	ARREBENTADO DE REDE DE AGUA	W	32542/16-0000
40319752	25/04/2019 17:51:11	CONSTRUIR POÇO DE INSPECAO - PI	W	32542/16-0000




DATA PDA 21/05/2019 14:52:24


PSO

Menu

RGI: 0151198233

LOGRADOURO	NUM_IMOV	COMPLEMENTO	BAIRRO	MUNICIPIO

fotos


etapas de reposição relacionadas ao RGI

fc	DATA_CRIACAO	DESCSIGAO	STATUSSERV	NUMCONTRA
967489091	26/04/2019 13:23:52	REGISTRO DO CAVALETE QUEBRADO	X	99999/99-9999
30425762	07/05/2019 08:49:54	TROCAR RAMAL(AGUA)-MANUTENCAO PREVENTIVA	W	32542/16-0000
30425762	10/05/2019 14:00:29	REPOSICAO DE ASFALTO - CACHIMBO	X	32542/16-0000
30425762	10/05/2019 14:00:47	REPOSICAO DE BASE (CONCRETO) - LEITO	W	32542/16-0000
30425762	10/05/2019 14:01:40	REPOSICAO DE PA ESPECIAL	W	32542/16-0000
30425762	10/05/2019 14:02:01	REPOSICAO DE PO CIMENTADO	W	32542/16-0000
30428934	24/06/2019 15:44:18	VISTORIA ATRAVES DE DOCUMENTOS	X	99999/99-9999
30429178	28/06/2019 14:43:45	REPOSICAO DE CAPA ASFALTICA - LEITO	I	32542/16-0000



DATA PDA 10/05/2019 14:05:34


PSO

Menu

Bairro

Endereço

FC

RGI

RGI: 0152812432

LOGRADOURO


HUM_IDOV

COMPLEMENTO

BAIRRO

MUNICIPIO

fotos



etapas de reposição relacionadas ao RGI

fc	DATA_CRIACAO	DESCRIGAO	STATUSSERV	HUMCONTRA
989798100	10/04/2019 11:19:00	REPOSICAO DE ASFALTO - LEITO	X	32677/16-0000
50396660	17/05/2019 08:57:13	TROCAR RAMAL(AGUA)-MANUTENCAO PREVENTIVA	W	32677/16-0000
50396660	27/05/2019 10:48:50	REPOSICAO DE PA CIMENTADO	W	32677/16-0000
50396660	27/05/2019 10:49:05	REPOSICAO DE ASFALTO - CACHIMBO	W	32677/16-0000
50396660	27/05/2019 10:49:16	REPOSICAO DE PO ESPECIAL	X	32677/16-0000
967626614	01/07/2019 14:08:09	VAZAMENTO DE AGUA NO LEITO ASFALTO	W	32677/16-0000
967626614	02/07/2019 13:42:08	REPOSICAO DE ASFALTO - LEITO	X	32677/16-0000



DATA PDA 10/04/2019 11:11:30


PSO

Menu

Bairro

Endereço

FC

RGI

RGI: 0072726342

LOGRADOURO	HUM_IMOV	COMPLEMENTO	BAIRRO	MUNICIPIO

fotos




etapas de reposição relacionadas ao RGI



fc	DATA_CRIACAO	DESCSIGAO	STATUSSERV	HUMCONTRA
90268382	16/04/2019 08:57:50	TROCAR RAMAL(AGUA)-MANUTENCAO PREVENTIVA	W	32542/16-0000
90268382	07/05/2019 16:11:28	REPOSICAO DE PA CIMENTADO	W	32542/16-0000
90268382	07/05/2019 16:11:43	REPOSICAO DE PO CIMENTADO	W	32542/16-0000
90268382	07/05/2019 16:11:58	REPOSICAO DE ASFALTO - LEITO	X	32542/16-0000
90268382	07/05/2019 16:12:15	REPOSICAO DE BASE (CONCRETO) - LEITO	W	32542/16-0000
90269387	24/05/2019 13:59:44	RECOMPOR SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL	I	32542/16-0000



DATA PDA 08/05/2019 13:22:42



Encontro de Fornecedores | Sistema para Vistoria PVs



Quantidade de Reincidências

Serviços do Grupo Reposição

Somente Ruas

Iniciativa Cliente

Prazo retroativo de 120 dias

* Vistoria para Apurar Responsabilidade conta quando houver histórico de Reposição

* Aberto com prazo vencido conta na reincidência

* Reincidência no 195 para Iniciativa Interna

ou

Prazo em Aberto

Serviços do Grupo Reposição

Somente Ruas

Iniciativa Cliente / Interna

Aberto após de 5 dias

Obrigado



Encontro de Fornecedores | Georreferenciamento dos Acatamento e Baixas do SIGES


 **PSO** | Menu

Bairro Endereço FC RGI

RGI: 0152812482

LOGRADOURO	HUM_IMOV	COMPLEMENTO	BAIRRO	MUNICIPIO
R REV ALVARO REIS	164		JD VERONIA	SAO PAULO

fotos



etapas de reposição relacionadas ao RGI

fc	DATA_CRIACAO	DESCRIGAO	STATUSSERV	HUMCONTRA
989798100	10/04/2019 11:19:00	REPOSICAO DE ASFALTO - LEITO	X	32677/16-0000
50396660	17/05/2019 08:57:13	TROCAR RAMAL(AGUA)-MANUTENCAO PREVENTIVA	W	32677/16-0000
50396660	27/05/2019 10:48:50	REPOSICAO DE PA CIMENTADO	W	32677/16-0000
50396660	27/05/2019 10:49:05	REPOSICAO DE ASFALTO - CACHIMBO	W	32677/16-0000
50396660	27/05/2019 10:49:16	REPOSICAO DE PO ESPECIAL	X	32677/16-0000
967626614	01/07/2019 14:08:09	VAZAMENTO DE AGUA NO LEITO ASFALTO	W	32677/16-0000
967626614	02/07/2019 13:42:08	REPOSICAO DE ASFALTO - LEITO	X	32677/16-0000



DATA PDA 10/04/2019 11:11:30